



Blücher Metal A/S
Pugdølvej 1
7480 Vildbjerg
Att.: Kristian Andersen

kra@blucher.dk

Dato:

31. oktober 2014

Miljøtilsyn den 22-10-2014

Sagsbehandler: Henrik Thimsen

Sagsnr.: 09.00.00-K08-9-7

(bedes anvendt ved henvendelse)

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 22-10-2014 gennemført et varslet miljøtilsyn på Blücher Metal A/S, Pugdølvej 1, 7480 Vildbjerg.

Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelseⁱ. Alle virksomhedens miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.

Virksomheden var repræsenteret af Kristian Andersen.

Tilsynet blev foretaget af Henrik Thimsen.

Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage. Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighøring.

Konklusion

Miljøtilsynet gav anledning til:

1. Indskærpelse om opbevaring køle-smøremiddelholdigt metalaffald
2. Bemærkning af doseringsanlæg til køle-smøremiddel på drikkevandsinstallationen

1. Indskærpelse om opbevaring køle-smøremiddelholdigt metalaffald

Ved tilsynet kunne det konstateres, at lågen til containeren, hvori der opbevares køle-smøremiddelholdigt metalaffald stod åben så regnvand kunne påvirke indholdet.

Ifølge vilkår 2.4.9 i virksomhedens miljøgodkendelse af 19. maj 2010 skal køle-smøremiddelholdigt metalaffald opbevares i lukket regntæt container beskyttet mod påvirkning af regn.

Herning Kommune skal indskærpe, at vilkår 2.4.9 i virksomhedens miljøgodkendelse af 19. maj 2010 overholdes straks.

2. Bemærkning om doseringsanlæg til køle-smøremiddel på drikkevandsinstallationen

Ved tilsynet kunne det konstateret, at der var tilsluttet et doseringsanlæg til køle-smøremiddel på drikkevandsinstallationen. Da dette indebærer en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget skal virksomheden kontakte Vildbjerg Tekniske værker, Thorbjørn Madsen for at forhøre sig om installationen er korrekt udført.

Bemærkninger om jordforurening

Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Virksomhedstype

Virksomheden er omfattet af bilag 1, listepunkt 2.6 (tidligere A109 og bilag 2, listepunkt A205 og A203 i *"Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed"*).

Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser

Miljøgodkendelse af 19-05-2010

Tilslutningstilladelse af 18-06-2010

Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 9628 8103 eller mikht@herning.dk

Brugerbetaling

Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og efter). Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober. Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.

Med venlig hilsen

Henrik Thimsen

Vedlagt:

Bilag 1 Tilsynsrapport

ⁱ Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

ⁱⁱ Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.